



LULEÅ KOMMUN

## ••• Trygghetsvandring på Bergnäset



Tisdagen den 22 oktober 2013

Upprättat 2013-10-30

Reviderat 2013-12-03


Reviderat 2015-03-23

## Vad är det här för dokument?

En trygghetsvandring är när en grupp människor promenerar en förbestämd slinga, för att avgöra var det finns risker för otrygghet i miljön. Både boende i området och professionella ska delta. I det här protokollet kan du läsa om en trygghetsvandring i ett område, vilka problem som togs upp och åtgärder för dessa.

## BERGNÄSET

På kartbilden ser du slingan för trygghetsvandringen. Siffrorna visar platser där önskemål om åtgärder uttrycktes.



# Trygghetsvandring på Bergnäset

## Utgångspunkt för vandringen

Områdesgruppen har önskat en trygghetsvandring i området.

## Tid och plats

Tisdagen den 22 oktober 2013, kl 18.00- 21.00

## Närvarande

Boende, BAIK, fritidsgården, elever från Nya Läroverket, rektor från Nya Läroverket, politiker, polisen, Berknässkyrkan, Lulebo, socialförvaltningen, fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningens olika avdelningar och stadsbyggnadskontoret.

## Sammanställande

Områdesgruppen och Luleå kommun

## Inför trygghetsvandringen

Inför trygghetsvandringen samlades alla medverkande i BAIK:s lokal. Annika Planstedt från BAIK och samordnare för områdesgruppen hälsade alla välkomna. Inför trygghetsvandringen har områdesgruppen utarbetat ett förslag till den slinga som vi skulle gå. Efter en presentationsrunda berättade Ida Persson, tekniska förvaltningen, om syfte med en trygghetsvandring och hur den går till. Ida gav även tips på vad alla skulle tänka på under vandringen - att "sätta på sig trygghetsglasögonen".


Per Hartman, områdespolis, berättade om aktuell statistik över anmälda brott. Det är främst bilinbrott som sker i området. I övrigt är det ett ganska lugnt område. Barbro Müller säger att Trygghetsundersökningen som gjordes 2012 bekräftar bilden om ett tryggt område.

Efter en haltimmes fika och information rustade sig alla med karta och reflexvästar för att ge sig ut på själva vandringen. Det var mycket mörkt ute, några av fotografierna är därför tagna i dagsljus.



## OM TRYGGHETSVANDRINGAR

Arbetet bygger på en modell som utarbetas i Göteborg. Det bärande inslaget i en trygghetsvandring är att boende och ansvariga möts och boende har en möjlighet att påverka trygghetsen i sitt närområde.

Utredning  
pågårSka  
åtgärdasProblemet  
åtgärdatStruket, ska  
ej åtgärdas

# Protokoll för trygghetsvandringen

## PLATS 1

### Utanför fritidsgården



### PROBLEM

1. Det är mycket mörkt. Platsen är en fritidsgård och det är mycket mörkt då ungdomarna ska gå hem på kvällarna.

2. Buskörning med bilar sena kvällar.

### ANSVARIG

1. Fritidsförvaltningen

### ÅTGÄRDER

I dagsläget finns ej pengar i budgeten för att byta ut belysningsstolpar vid fritidsgården. Om det finns pengar kvar i armaturbytet (se 14.1) kommer vi byta belysningsstolparna.

### STATUS



2. Polisen

Polisen meddelar att informationen är överlämnad till trafikenheten och polisens underrättelsetjänst. \*



Utredning  
pågårSka  
åtgärdasProblemet  
åtgärdatStruket, ska  
ej åtgärdas**PLATS 2****Korsning Bergnäs vägen/Block vägen****PROBLEM**

1. Det är mörkt. Svårt för gående och cyklister att ta sig över vägen. Bilar kör fort.

2. Bilar kör fort

**ANSVARIG**

1. Tekniska förvaltningen,  
Gata & trafik

**ÅTGÄRDER**

Träd har gallrats bort för att öka sikten mellan GC-  
vägen och bilvägen. Belysningen i korsningen har  
kompletterats.

**STATUS**

2. Polisen

Polisen meddelar att informationen är överlämnad till  
trafikenheten och polisens underrättelsetjänst. \*



## TECKENFÖRKLARING

- Utredning pågår ● Ska åtgärdas ● Problemet åtgärdat  Struket, ska ej åtgärdas

### PLATS 3

#### Bergnäs vägen



#### PROBLEM

1. Trottoaren mörk - belysning på "fel" sida av vägen

#### ANSVARIG

1. Tekniska förvaltningen,  
Gata & trafik

#### ÅTGÄRDER

Belysningsstolparna kommer inte att flyttas till andra sidan av gatan. Kostnaden är för hög för att åtgärden ska kunna motiveras.

#### STATUS



## TECKENFÖRKLARING

- Utredning pågår
 ● Ska åtgärdas
 ● Problemet åtgärdat
 ⊘ Struket, ska ej åtgärdas

## PLATS 4

## Stora parkeringen på Stengatan



## PROBLEM

1. Det är mörkt.
2. Förekommer inbrott i bilar och slangning av bensin

## ANSVARIG

1. Privat företagare

## ÅTGÄRDER

Lulebo har kontaktat fastighetägaren som äger hela parkeringen. Svårigheter att få gehör. Inga belysningsåtgärder kommer att göras.

## STATUS



2. Polisen

Polisen meddelar att informationen är överlämnad till trafikenheten och polisens underrättelsetjänst. \*



TECKENFÖRKLARING



Utredning  
pågår



Ska  
åtgärdas



Problemet  
åtgärdat



Struket, ska  
ej åtgärdas

**PLATS 5**

**Soprum vid stora parkeringen/  
Stengatan**



**PROBLEM**

1. Klotter på dörr/fönster

**ANSVARIG**

1. Lulebo

**ÅTGÄRDER**

Åtgärder har skjutits på till senare i form av antingen ommålning eller byte av dörr.

**STATUS**





TECKENFÖRKLARING



Utredning  
pågår



Ska  
åtgärdas



Problemet  
åtgärdat



Struket, ska  
ej åtgärdas

**PLATS 6**

**Parkeringsdäck, Stengatan**

**PROBLEM**

1.Armeringsjärn ligger löst. Kan användas som inbrottsverktyg och skadegörelse.

**ANSVARIG**

1. Lulebo

**ÅTGÄRDER**

Armeringsjärnet är bortplockat

**STATUS**



## TECKENFÖRKLARING

- Utredning pågår ● Ska åtgärdas ● Problemet åtgärdat  Struket, ska ej åtgärdas

### PLATS 7

Stengatan 91-109

### PROBLEM



1.En mörk passage. Ingen belysning på fasaden som är fönsterlös.

### ANSVARIG

1. Lulebo

### ÅTGÄRDER

Pilen är avverkad och soprummen har kompletterats med belysning.

### STATUS



Utredning  
pågårSka  
åtgärdasProblemet  
åtgärdatStruket, ska  
ej åtgärdas**PLATS 8****Mellan Stegatan och Konsum****PROBLEM**

1. Flertalet boende tar genväg från Stengatan ner till Konsum. Upplever att det är för långt att gå efter vägen. Genvägen består av rötter, är mörk och hal. Vintertid trampas den upp och är ofta mycket hal. Risk för olyckor.

2. Buskar i rabatten skymmer sikten

**ANSVARIG**

1. Tekniska förvaltningens avdelningar Gata & trafik och Park & natur tillsammans med stadsbyggnadskontoret

**ÅTGÄRDER**

Lutningen på en gångväg mellan Stengatan och Producentvägen skulle bli så stor att det inte går att uppnå god tillgänglighet. Av denna anledning avslog Tekniska nämnden i maj 2013 ett medborgarförslag om att anlägga en gångväg genom skogspartiet.

Tekniska förvaltningen tar bort plogvallen mot Producentvägen för att underlätta användandet av stigen vintertid men utför, förutom det, inte någon drift på vägen.

**STATUS**

## TECKENFÖRKLARING

- Utredning pågår ● Ska åtgärdas ● Problemet åtgärdat  Struket, ska ej åtgärdas

### PLATS 9

#### Vid Konsum



#### PROBLEM

1. Mörkt efter ena sidan mot hälsocentralen. Lampor finns på fasaden men de är släckta.
2. Bilar kör runt och buskör på kvällar

#### ANSVARIG

1. Konsum  
BAIK tar kontakt med Konsum

#### ÅTGÄRDER

BAIK har varit i kontakt med Konsum. Konsum meddelar att deras transformatorstation inte klarar starkare belysning.

#### STATUS



2. Polisen

Polisen meddelar att informationen är överlämnad till trafikenheten och polisens underrättelsetjänst. \*



## TECKENFÖRKLARING

- Utredning pågår
 ● Ska åtgärdas
 ● Problemet åtgärdat
 ⊘ Struket, ska ej åtgärdas

## PLATS 10

## Vid Hälsocentralen/tandvården

## PROBLEM



1. Undanskymd plats som brukar bli ett tillhåll där unga dricker alkohol mm
2. Mörkt runt byggnaden

## ANSVARIG

## ÅTGÄRDER

## STATUS

1. Polisen

Polisen meddelar att informationen är överlämnad till trafikenheten och polisens underrättelsetjänst. \*



2. Landstingets fastigheter

Problemet är åtgärdat.



**PLATS 11****Efter cykelvägen, innan transformatorstationen****PROBLEM**

1. Mörkt, en kurva och det är dålig sikt

**ANSVARIG**

1. Tekniska förvaltningen,  
Gata & trafik

**ÅTGÄRDER**

Tekniska förvaltningen anser inte att sikten på platsen är dålig. Dagens belysning innebär inte en trafikfara och på grund av hög kostnad kommer den inte att kompletteras.

**STATUS**

## TECKENFÖRKLARING

- Utredning pågår ● Ska åtgärdas ● Problemet åtgärdat  Struket, ska ej åtgärdas

## PLATS 12

### Baksidan av kyrkan



### PROBLEM

1. Mörkt, kyrkan syns ej. Obehagligt att gå där.

### ANSVARIG

1. Svenska kyrkan

### ÅTGÄRDER

Kyrkan är K-märkt så frågan berör både kyrkan och länsstyrelsen. Utredning pågår.

### STATUS



Utredning  
pågårSka  
åtgärdasProblemet  
åtgärdatStruket, ska  
ej åtgärdas**PLATS 13****Anslutning elljusspår från krykan****PROBLEM**

1. Många vill komma ner till elljusspåret men det saknas anslutning från kyrkan som är en väg många väljer. Det är mörkt.

**ANSVARIG**

1. Fritidsförvaltningen och  
Tekniska förvaltningen Park &  
natur

**ÅTGÄRDER**

Ingen förlängning av elljusspåret finns planerad.

**STATUS**



TECKENFÖRKLARING

-  Utredning pågår  Ska åtgärdas  Problemet åtgärdat  Struket, ska ej åtgärdas

**PLATS 14**

**Elljusspår**

**PROBLEM**

1. Del av elljusspåret har varit översvämmat stor del av sommaren.

**ANSVARIG**

1. Fritidsförvaltningen

**ÅTGÄRDER**

Belysningsarmaturerna på elljusspåret kommer att bytas ut under sommaren 2015. Vattennivån ska då granskas och se om problemet kvarstår.

**STATUS**



## PLATS 15

## Mellan Bergskolan/idrottsplatsen och Blockvägen

## PROBLEM



1. Många ungdomar passerar här när de går från fritidsgården. När ljusen från idrottsplatsen är släckta så är det mörkt.

## ANSVARIG

1. Tekniska förvaltningen, avdelning Gata & trafik och avdelning Fastigheter

## ÅTGÄRDER

Belysningsstoppkarnorna längs Blockvägen kommer inte att kompletteras.

Möjligheten att glesa ut träden längs Blockvägen för att de inte ska skymma ljuset från lamporna är under utredning.

Sporthallen renoveras under sommaren 2015 då belysning ska åtgärdas.

## STATUS



**\* Vad innebär polisens svar - informationen är överlämnad till trafikheten och polisens underrättelsetjänst?**

Polisens underrättelsetjänst bearbetar informationen och tittar på antalet anmälda brott och antalet trafikolyckor mm i det inrapporterade området. De tittar även på hur många tips man fått från boende i området.

Underrättelsetjänstens bearbetande av informationen blir sedan underlag för hur de olika polis enheterna ska arbeta ute på fältet.

Polisen säger att trygghetsvandringarna är ett viktigt verktyg för polisen att styra sina olika verksamheter men det är lika viktigt att boende - och andra som vistas i området fortsätter att tipsa påolisen både via post, telefon, e-post och internet.

För att inte glömma det som är positivt så funderade deltagarna tillsammans vad som är positivt på Bergnäset. Sedan listade alla vad de själva kan bidra med för ökad trygghet.

## Vi får inte glömma allt det positiva

- Det ljusaste området där en trygghetsvandring har gjorts. Få trasiga lampor
- Mycket småhusbebyggelse
- Bra idrottsplats och idrottsliv
- Bra möjligheter att ta sig ut i skogen
- Eloljusspå4r som är belyst
- Bergnäsgården
- EGENTLIGEN ALLT!

## Vad vi själva kan bidra med för ökad trygghet

- Ut och promenera, gärna med väst. Att många rör sig ute ger trygghetskänsla
- Skolan pratar om trygghet
- Fritidsgården säger: kom gärna förbi på fritidsgården och träffa ungdomar. Fritidsgården har öppet kl 18-21 på vardagar.
- Områdesgruppen diskutera efter att protokollet är klart.
- BAIK funderar på aktivitet för att få många ut och gå.

## Välkommen att felanmäla!

Tekniska förvaltningen välkomnar felanmälan när det gäller belysning och andra fel. Det är bra om det är fler "ögon" som tittar och felen blir då snabbare åtgärdade. Ring felanmälan på telefon 45 44 44.

Även fritidsförvaltningen har en felanmälan som de vill att man kontaktar när det gäller fel på fritidsförvaltningens anläggningar. Kontakta Föreningservice på telefon 45 44 00 eller via e-post [foreningservice@lulea.se](mailto:foreningservice@lulea.se)



*Den yngste trygghetavandraren hittills*

## Några tankar efteråt

Efter vandringen samlades vi åter och värmdes oss med mer kaffe, te och fika. Vi diskuterade de saker vi hade sett längs slingan och resultatet av de diskussionerna syns i tabellen på de föregående sidorna.

Bilden visar ett bostadsområde som är trivsamt och välskött. Några av de problem vi såg under vandringen kommer att ta lång tid att förbättra och behöver övergripande förändringar. Andra problem som exempelvis klotter bör kunna åtgärdas direkt.

En trygghetsvandring är ett sätt att titta på ett område med "trygghetsglasögon" på och se vad man kan göra för att öka tryggheten i området. Men mer kan göras av alla som bor och verkar i området och det listade vi tillsammans.

Vi beslutade att ansvariga skulle meddela samordnarna senast den 20 november om vilka åtgärder som ska vidtas och när de ska göras. Om ett problem inte ska åtgärdas ska detta motiveras. Protokollet kommer att revideras efter att svar har inkommit och skickas ut till deltagarna.

Tack för ert deltagande och engagemang!

## Uppföljning

En uppföljning har gjorts i december 2014 genom inventering och kontroll av utlovade åtgärder samt att ansvariga har tittat på och kommit med besked om kvarstående punkter.

*/Tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret*